

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 М.Г. Орлова

« 29 » 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга


 О.В. Федорова

« 29 » 12 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

при работе с плиткорезом

(наименование профессии либо вида работ)

ИОТ-097-2021

(обозначение)

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с плиткорезом
(ИОТ-097-2021)

Согласовано:
Заместитель директора по безопасности,
специалист по охране труда



П.В. Рыхлов

Согласовано:
Главный инженер



С.В. Скакун

Согласовано:
Заместитель директора по АХР



Е.К. Зверева

Разработал:
Педагог дополнительного образования



А.В. Пушкин

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при работе с плиткорезом

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяет своё действие на производство работ плиткорезами, питающимися от электрической сети.

1.2. К выполнению работы с плиткорезом допускается лицо не моложе 18 лет, прошедший, в том числе, согласно действующему законодательству:

- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж;
- обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
- обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
- имеющий 2 группу по электробезопасности и выше.

1.3. Работник, направленный для участия в выполнении несвойственных его профессии работ (например, благоустройство территории, хозяйственные работы и т.п.), должен пройти целевой инструктаж по безопасному проведению предстоящих работ.

1.4. Порядок, форма, периодичность и продолжительность организации и проведения, указанных выше мероприятий, отражены в локальных нормативных актах ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

1.5. Лицо, допущенное к самостоятельной работе, должно знать:

- принцип работы технологического оборудования, инструментов и приспособлений;
- требования действующих правил, норм и инструкций по охране труда;
- правила пользования первичными средствами пожаротушения;
- способы оказания первой помощи пострадавшим;
- правила применения и хранения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также средств коллективной защиты;
- назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки;
- правила личной гигиены;
- правила внутреннего трудового распорядка.

1.6. На работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- электрический ток, путь которого при замыкании может пройти через тело человека;
- незащищенный рабочий инструмент и движущиеся части, совершающие вращательные (отрезные и шлифовочные диски, пыльные диски, кардшётки и т.п.) и поступательные движения;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности электроинструмента и обрабатываемых деталей;
- повышенная температура воздуха;
- повышенный уровень шума и вибрации при работе электропривода инструмента и во время обработки деталей;
- повышенная запыленность, в т.ч. мелкодисперсная, воздуха рабочей зоны;
- раскаленные частицы металла (искры);
- физические нагрузки.

1.7. В обязанности работника входит:

– выполнение требований правил, норм, инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, указаний должностных лиц ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга и органов власти;

– применение средств индивидуальной защиты только по назначению (выносить их за пределы ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга не допускается), информирование руководства о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта спецодежды;

– недопущение на свое рабочее место посторонних лиц.

1.8. Работник обязан выполнять только те трудовые функции, которые предусмотрены его трудовым договором и другими локальными нормативными актами ГБУ ДО ДДЮТ

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, с которыми работник ознакомлен под роспись. Выполнять трудовые функции, не предусмотренные трудовым договором и другими локальными нормативными актами Учреждения, запрещено. Работнику запрещается приступать к выполнению трудовых функций, если по его объективному или субъективному мнению он может получить травму и/или отравление. Если в процессе выполнения трудовой функции возникнет риск получения травмы и/или отравления, работник обязан прекратить работу и сообщить о выявленном им риске своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен и не имеет практического опыта работы с ним.

1.10. При эксплуатации ручного инструмента работники обязаны руководствоваться Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 года, регистрационный N 61411) (далее – Правила).

1.11. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка.

1.12. Работник должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха; в случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха работник обязан сообщить о своём состоянии непосредственному или вышестоящему руководителю. При несчастном случае работник должен прекратить работу, известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя и обратиться за медицинской помощью.

1.13. Если с кем-либо из работников или иных людей произошёл несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о случившемся непосредственному или вышестоящему руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создаёт опасности для окружающих.

1.14. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. После окончания работы и перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом. При необходимости применять специальные смывающие средства согласно их инструкции по применению. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров).

1.15. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время.

1.16. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к административной или уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо изучить инструкцию производителя плиткореза.

2.2. Перед началом работы следует надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов и подготовить (надеть) необходимые средства индивидуальной защиты.

2.3. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений, средства индивидуальной защиты должны быть подогнаны по размерам.

2.4. Плиткорез должен быть снабжен гибким шнуром со штепсельной вилкой.

2.5. Проверить все видимые контактные соединения как на штепсельной вилке на предмет отсутствия окислений, коррозии, механической исправности.

2.6. Шнур в месте ввода в плиткорез должен быть защищен от истирания и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала; трубка должна быть закреплена в корпусных деталях электроинструмента, и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля.

2.7. Перед началом работ с плиткорезом необходимо выполнить следующие работы:

- проверить надежность крепления рабочего инструмента;
- внешним осмотром проверить исправность шнура, его защитной трубки и штепсельной вилки, изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, иных частей инструмента (при наличии);
- наличие защитного кожуха, его исправность, качество и надёжность крепления;
- заполнить поддон для воды, вода из поддона поступает на режущий алмазный диск, что позволяет увеличить срок его службы и уменьшает образование пыли;
- проверить четкость работы выключателя(ей) и переключателя(ей);
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу; убедиться в отсутствии повышенной вибрации, биений и люфта подвижных частей, в т.ч. рабочего инструмента.

2.8. Плиткорез, имеющий дефекты или просроченную дату периодической проверки (поверки), применять в работе не разрешается.

2.9. Для контроля исправности ручной электроинструмент должен подвергаться периодической проверке (поверке) и испытаниям.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общие требования.

3.1.1. Устанавливать рабочий инструмент (диски) и изымать его из плиткореза следует только после отключения электрического инструмента от сети штепсельной вилкой и полной остановки движущихся частей.

3.1.2. Работнику, работающему с плиткорезом, запрещается самому разбирать и ремонтировать плиткорез; для этой цели следует приглашать специалиста, имеющего право выполнять подобные работы.

3.1.3. Удалять отходы производства специальными приспособлениями и/или руками во время работы плиткореза; их следует удалять только после полной остановки инструмента.

3.1.4. При работе плиткорезом предметы, подлежащие обработке, запрещено держать в руках, их необходимо надежно закреплять на верстаке с помощью тисков или иных приспособлений.

3.1.5. При использовании электрического плиткореза к работе необходимо:

- использовать прибор только по назначению
- осторожно обращаться с вращающимся диском
- не подвергать его ударам и перегрузкам
- регулярно очищать от загрязнений (только после отключения от электрической сети и полной остановки рабочего инструмента)
- следить за тем, чтобы поддон для воды был наполнен во время работы.
- всегда опускать защиту на алмазный диск во время работы
- плотно прижимать обрабатываемое изделие к рабочему столу,
- отрезанные части изделия не должны разлетаться в стороны.
- следить за работой вращающегося диска и двигателя.

3.1.6. Запрещается:

- работать с плиткорезом без защитного кожуха
- наклоняться к вращающемуся диску
- прикасаться к отрезанным частям плитки во время вращения диска

3.1.7. Во избежание травмирования запрещается касаться руками рабочего инструмента при совершении им движения.

3.1.8. Запрещается обрабатывать плиткорезом обледеневшие детали.

3.1.9. Запрещается работать плиткорезом, не защищенным от воздействия капель и брызг на корпус плиткореза, в условиях их воздействия, а также на открытых площадках во время дождя или снегопада.

3.1.10. Всегда отключать плиткорез от сети электропитания, прежде чем исправить неполадки или убрать отрезанные части плитки.

3.1.11. Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать.

3.1.12. Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждены штепсельные соединения, шнур или его защитная трубка или повреждена аккумуляторная батарея (окислены контакты, механические повреждения и т.п.);
- повреждена крышка щеткодержателя;
- нечеткая работа выключателя;
- появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
- появление повышенного шума, стука, вибрации;
- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;
- повреждение рабочего инструмента.

3.1.13. Нельзя переносить электроинструмент подключенный к электрической сети.

3.1.14. Во время работы необходимо быть внимательным, сосредоточенным, нельзя отводить глаза в сторону от выполняемой работы.

3.1.15. Запрещается использовать для работы рабочий инструмент, имеющий трещины или деформированную форму.

3.1.16. Следует осторожно обращаться с рабочим инструментом, чтобы избежать возникновения обломов, сколов и трещин.

3.1.17. Во время работы, с использованием плиткореза работник обязан:

- рационально организовать рабочее место, что увеличивает эффективность работы, снижает утомляемость и влияет на безопасность труда;
- пользуясь инструментом с электроприводом, находиться в устойчивой позиции.
- работать только на ровном полу, свободным от посторонних предметов и нескользким.

– находиться как можно ближе к месту операции, ничто не должно мешать движению коленей и ступней.

3.1.18. При работе с плиткорезом необходимо, чтобы работник занимал устойчивое положение, постоянно сохраняя равновесие.

3.1.19. Нельзя использовать рабочий инструмент, который по тактико-техническим характеристикам запрещён к применению для данного типа плиткореза.

3.1.20. Для крепления рабочего инструмента следует использовать только те приспособления (фланцы, крепления, разъёмы и т.п.), которые поставляются вместе с плиткорезом или допущены к использованию производителем плиткореза.

3.1.21. После выключения привода плиткореза запрещается останавливать вращающийся рабочий инструмент нажатием, захватом или иным воздействием на него со стороны.

3.1.22. Следить, чтобы работник сам или его спецодежда в процессе работы не касались вращающегося рабочего инструмента или шпинделя.

3.1.23. Для защиты глаз от пыли и твердых частиц во время работы следует пользоваться пылезащитной маской (респиратором) (для защиты органов дыхания), защитными очками (для защиты органов зрения), перчатками (рукавицами) (для защиты рук) и/или иными средствами индивидуальной защиты, которые указаны в технической документации к ручному электрическому инструменту.

3.1.24. При работе абразивными кругами и кардшётками убедиться в том, что они испытаны на прочность. Следить, чтобы искры не попадали на работника, окружающих и кабель (шнур).

3.1.25. Пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует только после отключения этих проводов и установок от источников питания.

3.1.26. Во время работы шнур ручного электрического инструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.

3.1.27. При пользовании плиткорезом его шнур не следует натягивать, перекручивать и перегибать, а также ставить на него груз; шнур по возможности нужно подвешивать. Подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте 2,5 м, над проходами – 3,5 м, а над проездами – 6 м.

3.1.28. При переносе ручного электрического инструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети штепсельной вилкой.

3.1.29. При любом перерыве в работе отключить электроинструмент от сети штепсельной вилкой.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций необходимо соблюдать спокойствие. Паника и подобные ей состояния только усугубят положение.

4.2. При обнаруженных неисправностях производственного оборудования и инструмента, а также, если при прикосновении к машине, станку, агрегату ощущается действие электрического тока, либо имеет место сильный нагрев электропроводов, электродвигателей, электроаппаратуры, появление искрения или обрыв проводов и т.д. необходимо немедленно прекратить работу, отключить оборудование, предупредить коллег об опасности, поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя и действовать в соответствии с полученными от них указаниями.

4.3. При обнаружении дыма и возникновении возгорания, пожара немедленно объявить пожарную тревогу, вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, организовать эвакуацию людей, при наличии возможности принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения (при отсутствии угрозы жизни и здоровью), поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя.

4.4. В случае получения травмы работник должен прекратить работу, по возможности оказать себе первую помощь и поставить в известность непосредственного или вышестоящего руководителя вне зависимости от времени суток и дня недели, или попросить сделать это окружающих, при необходимости обратиться в медицинское учреждение.

4.5. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему первую помощь согласно Инструкции по охране труда по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 112 или 03 (103).

4.6. По возможности сохранить обстановку, при которой произошёл несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не нарушает технологического процесса, для проведения расследования причин возникновения несчастного случая, или зафиксировать на фото или видео. Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы с плиткорезом необходимо отключить его от электрической сети штепсельным вилкой.

5.2. По окончании работы следует очистить от грязи, пыли и привести в порядок плиткорез, рабочий инструмент и применяемые средства индивидуальной защиты.

5.3. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости – сдать в стирку, чистку (через руководство Учреждения).

5.4. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и других нарушениях требований охраны труда необходимо сообщить своему непосредственному руководителю и принять меры к их устранению.

5.5. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ. При необходимости применить специальные смывающие средства согласно их инструкции по применению.

5.6. При открытом наряде на работы оформит его закрытие.

